

Vážení odběratelé.

Během uplynulého týdne od 3.6.2019 došlo postupně k poruchovému stavu na přivaděči Nýrsko – Holýšov v úseku od VDJ Lazce do Holýšova. Stav byl zapříčiněn nadměrnými odběry vody v důsledku zalévání zahrad a zejména napouštění bazénů ve všech dotčených lokalitách v souvislosti s náhlými vysokými teplotami. Pokus o vyhlášení zákazu těchto činností na lokalitě Holýšov HTP (zásobeno z vrtů Líšíná) došlo k opačnému efektu a naprosté nekázni odběratelů.

V souvislosti s tím došlo k poklesu hladiny vody ve VDJ Šibeník (H. Týn), Staňkov I, ÚV Holýšov a Výhledy (Holýšov), což zapříčinilo vznik vzduchových bublin v systému. Abychom dokázali systém odvzdušnit, bylo nutné zvýšit průtok vody do VDJ Lazce, což způsobilo přechodné zakalení vody v celém systému. Zákal je železitého charakteru, voda je po převaření pitná. Mezní hodnota ukazatele „zákal“ je hodnotou organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí nebo provozních parametrů, které nejsou stanoveny z hlediska zdravotního, ale z hlediska sensorického nebo provozně-technického. Jejich překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko.

S maximálním úsilím odkalujeme systém přivaděče. Za způsobené potíže se společnost CHVaK a.s. všem odběratelům omlouvá.

Děkujeme za pochopení.

Eva Gožďálová



Ing. Eva Gožďálová  
statutární ředitelka

[gozdalova@chvak.cz](mailto:gozdalova@chvak.cz)

379 792 325

775 884 837